

Milieuraapportage

(tobbersdijk 064-065-111228ps-d2.doc)

Algemeen:

Datumcontrole	Tijdstip	Toezichthouder(s)	
28-12-2011	11:00 uur	P. Schaefer	R. Janssen

Inrichtinggegevens:

Naam	Mts. Linders		
	Straat/ Postbus	Postcode	Plaats
Adres	Tobbersdijk 64/ 65	6002 SP	Weert
Postadres	Idem.		
Telefoonnummer(s)			
Faxnummer		E-mail adres	
	Naam	Functie	
Contactpersoon			

SBI-codes	0111/0121/0124	Milieucategorie			2			
Type bedrijf (ABC/IPPC)	C	Cat. bijlage 1/C BOR			8.1.a			
Risicobepaling		Fys	Kwa	Fin	Nat	Gez	Ima	Kans
Score		2	3	1	2	2	2	3

Milieuwetgeving/ besluiten:

Naam/ soort	Datum
Revisie	30 maart 2005
Melding 8.19 Wm	5 februari 2009

Controlegegevens/ samenvatting:

Aanleiding	Overig	Soort controle	Deelcontrole
Gesproken met	Functie		
Dhr. W. Linders			

Milieuaspect	Acc	Nacc	Nvt
Algemene beoordeling		X	
Afvalstoffen		X	
Afvalwater			
Brandveiligheid			
Bodembescherming			
Externe veiligheid			
Geluid			
Installaties/ voorzieningen (fysiek)			
Lucht			
Administratief (keuringen/ rapportages)			
Veranderingen/ uitbreidingen			
Beoordeling voorschriften (actualisatie noodzakelijk)			

Milieuzorgsysteem	
-------------------	--

Vervolgactie:

Advies	Derden informeren		
Slopen en afvoeren asbestgolfplatendak!!	R. Janssen		
Milieu voorlopig geen actie nodig			
Datum vervolgactie	Zsm.	Datum aanschrijving	R. Janssen

Detailrapportage:

Inleiding:

Op verzoek van R. Janssen (bouwhandhaver) heb ik samen met hem een bezoek aan het bedrijf gebracht. Doel van de controle was te bepalen welke activiteiten door het bedrijf worden uitgevoerd i.v.m. de naleving en procedures in het kader van het bestemmingsplan.

Activiteiten:

De heer Linders gaf aan dat er een milieuvergunning verleend is voor 110 meststieren en 35000 mestkuikens. Op het moment worden er geen kippen en meststieren meer gehouden. De meest recent gebouwde kippenstal wordt op het moment gebruikt voor statische opslag van carnavalskleding (in dozen), drukwerk en stalinrichtingen voor derden. Het bedrijf beschikt over 2 elektrische heftrucks. Verder worden er nog akkerbouwactiviteiten verricht. De heer Linders schat dat er gemiddeld 4 vrachtwagenbewegingen per dag plaatsvinden.

Overige bevindingen:

De oude kippenstal is begin 2011 ingestort en ligt er onveranderd bij. Het asbest golfplatendak is naar binnen ingestort. Hoewel er geen onmiddellijk risico bestaat op verspreiding van asbest dient zo snel mogelijk het ingestorte dak te worden gesloopt en te worden afgevoerd.

Sloopvergunning is door het bedrijf aangevraagd maar om onbekende reden niet verleend.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Op 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) van kracht geworden.

De Wabo regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu en vervangt een groot aantal vergunningen en ontheffingen zoals onder andere de milieuvergunning en de gebruiksvergunning.

Wet milieubeheer

Algemeen:

Het bedrijf is op grond van art. 1.1, lid 3 van de Wet milieubeheer een inrichting. Op grond van categorie 8.1.a van onderdeel C bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (BOR) is de inrichting vergunningplichtig (art. 2.1, lid 2 van het BOR).

Geldende situatie:

Bij besluit van 30 maart 2005 is er door burgemeester en wethouders een milieuvergunning, thans omgevingsvergunning, verleend voor de gehele inrichting zijn de een veebedrijf met akkerbouwactiviteiten. Voor een verandering is op 5 februari 2009 een melding ex. art. 8.19 van de Wm, thans een beperkte verandering van een milieu-inrichting art. 2.1, lid 1 onder e van de Wabo, ingediend.

Veranderingen:

Volgens J. Truijen (vergunningverlener milieu) heeft het bedrijf een aanvraag ingediend om de vergunning voor het houden van het vee in te trekken.

Indien de vergunning voor het houden van het vee is ingetrokken vallen de activiteiten onder het Activiteitenbesluit en valt het bedrijf onder de meldingsplicht.